دفتر مرکزی : تهران - بلوار اصلی تهرانسر - نرسیده به میدان
کمال الملک - ساختمان ۳۰۶ - طبقه اول
کد اقتصادی : ۴۱۱۱۳۴۷۴۴۵۳۵ شناسه ملی : ۱۰۱۰۲۲۳۹۹۴۵
کدپستی:۱۳۸۸۷۹۷۸۳۴ تلفن:۴۴۵۷۶۵۴۹ تلفکس: ۴۴۵۷۶۵۴۲
کارخانه : جاده ترانزیت تهران تبریز ، ۱۷کیلومتری ابهر، روبروی روستاه قروه
تلفن : ۲و ۲۲۵۱-۰۲۴۲۵۳۶ دورنگار : ۲۲۵۳-۰۲۴۲۵۳۶ صندوق پستی : ۴۵۶۱۵/۸۵۹
E - mail: info@sainaco.com

صنایع بهداشتی
(سهامی عام)

با سلام

احتراماً، طی حضور کارشناس فنی برای بازدید از دستگاه تکنه و ارائه گزارش از ایرادات فنی دستگاه به استحضار میرساند.
دستگاه تکنه از سال۱۳۹۳ در مجموعه ساینا استقرار یافته و مورد بهره برداری قرار گرفته ،لذا طی مدت کارکرد دستگاه با ظرفیت روزانه بطور میانگین ۴۰هزار عدد بطری با حجم یک لیتری و گرماژ تولید ۵۰ الی۵۵ گرمی فعال بوده وسوابق تعمیراتی و نگهداری مرتبط نیز در اسناد مجموعه موجود میباشد که یکی از موارد مهم خدمات فنی ارائه شده ، تعویض پمپ هیدرولیک اصلی دستگاه میباشد که به دلیل عدم فشار سازی و خوردگی کارترجهای داخلی از فشار کاری و عملکرد خوبی برخوردار نبوده و پمپ جایگزین نیز از برند PARKER هم توان با پمپ اصلی جایگزین و راه اندازی گردید. در قسمت محل نصب قالبها نیز دو مورد بازوئی مربوط به محل نصب قالب نوسازی و جایگزین موارد معیوب گردید.
مدل دستگاه تکنه مربوط به سال ۱۹۹۴ میلادی بوده که دارای امکاناتی از جمله ImL (الصاق لیبل بطور همزمان با تولید بطری از جنس پلی اتیلنی) میباشد که از ابتدای نصب تجهیز در شرکت ساینا بنا بدلیل عدم دانش استفاده و مقرون به صرفه نبودن مورد بهره برداری قرار نگرفته و تمامی قطعات مرتبط به این بخش نیز بر روی دستگاه نصب و سالم میباشد.
دستگاه در قسمت بادکن دارای دولاین مشابه که هر کدام دارای پنج هد تزریق مواد (برای ظرفیت ۲۵۰ CC الی ۱۰۰۰ CC) با کنترل پریزان ۱۰۰ نقطه ای میباشد .که کنترل پریزان به دلیل مشکل در سیستم پردازش و کنترلی سیستم هیدرولیک دستگاه غیر فعال بوده و هیدرو موتور ها و قطعات مربوط به این قسمت موجود وسالم در انبار استوک نگهداری میگردد.
بطور کل دستگاه تکنه در سال ۹۹ به دلیل اختلال در کنترل سیستم هیدورلیک مربوط به کالسکه قالبها متوقف گردیده که دلایل مختلفی از جمله عدم وجود قطعاتی همچون شیرهای هیدرولیکی پروپروشنال مربوط به جکهای کالسکه و نیز معیوب بودن بوش برد کنترل سرعت عملکرد هیدرولیک میباشد که به دلیل عدم دسترسی به قطعات ذکر شده امکان بررسی و رفع عیب نبوده و دستگاه نیاز با توجه به شرایط مجموعه که از نظر مصرف انرژی برق نیز جزء تجهیزات پرمصرف میباشد و نسبت به تولید محصول نیز مقرون به صرفه نبوده ،متوقف و دستگاه متناسب با نیاز مجموعه جایگزین خواهد شد.
مراتب جهت استحضار و ارائه به کارشناس خدمتتان ارائه میگردد.